



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL

Município: Brasilândia de Minas – MG

OBRA DE SUBSTITUIÇÃO TELHADO

Data: 11 / 05 / 2022

Página: 01 de 02

FOTOS

FOTO 01



DESCRIÇÃO: **COBERTURA ÁREA 02, SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS, CALHAS E RUFOS.**

FOTO 02



DESCRIÇÃO: **COBERTURA ÁREA 02, SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS, CALHAS E RUFOS.**

R.T.: Lucas Henrique B. S. Pontelo—CREA: MG 220472/D

Presidente: Emilio Alves Braga



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL

Município: Brasilândia de Minas – MG

OBRA DE SUBSTITUIÇÃO TELHADO

Data: 11 / 05 / 2022

Página: 02 de 02

FOTOS

FOTO 03



DESCRIÇÃO: COBERTURA ÁREA 01, SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA, TELHAS, CALHAS E RUFOS.

FOTO 04



DESCRIÇÃO: COBERTURA ÁREA 01, SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA, TELHAS, CALHAS E RUFOS.

R.T.: Lucas Henrique B. S. Pontelo—CREA: MG 220472/D

Presidente: Emilio Alves Braga